



SCUBAPRO

VERBINDUNG VON SCUBAPRO® GALILEO 2 (G2), ALADIN SPORT MATRIX ODER ALADIN H MATRIX ZU LOGTRAK VIA BLUETOOTH® LOW ENERGY (BLE)



Von einem Apple iOS device


Ihr Apple iOS Gerät muss mit iOS 7 oder einer neueren Software, sowie mit der Bluetooth Low Energy Technologie (mind. Bluetooth 4.0) ausgestattet sein.

1. Installieren Sie die SCUBAPRO LogTRAK App [gratis im Apple App Store] und versichern Sie sich, dass Sie die aktuellste Version auf Ihrem Gerät besitzen.

Bemerkung:


Für Geräte mit einer früheren Version als iOS 7 wird die LogTRAK app nicht auf Ihrem Gerät installiert.

2. Versichern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Apple Gerät eingeschaltet ist.
3. Starten Sie die LogTRAK App
4. Schalten Sie Ihren Tauchcomputer ein.
5. Gehen Sie in das Bluetooth Menü auf Ihrem Tauchcomputer und aktivieren Sie den Bluetooth pairing mode. (Detailliertere Informationen über das Aktivieren des Bluetooth pairing mode finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Tauchcomputers.)






6. In der LogTRAK App, wählen Sie im App-Menü "Connect"




7. Das Apple Gerät wird eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Tauchcomputer erstellen.
8. Beim Ersten Mal, wenn Sie Ihren Tauchcomputer mit Ihrem Apple Gerät verbinden, müssen Sie den auf Ihrem Tauchcomputer angezeigten, sechsstelligen Code eingeben. Geben Sie den sechsstelligen Code ein und drücken Sie "Pair".






SCUBAPRO

9. Sobald Sie die Meldung erhalten haben, dass die Verbindung erstellt wurde, drücken Sie "Start Download".



10. LogTRAK startet den Download von Ihren Tauchgängen auf dem Tauchcomputer.



Bemerkung

So lange Ihr Tauchcomputer mit Ihrem Apple Gerät verbunden ist, ist das Verbindungs-Symbol  auf Ihrem Tauchcomputer sichtbar.

Problemlösung:

Wenn Sie Ihren Tauchcomputer einmal erfolgreich gepaart und verbunden haben, kann es vorkommen, dass eine spätere Verbindung fehlschlägt. Dies kann beispielsweise nach einem Update des iOS Betriebssystems geschehen. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie bitte Ihren Tauchcomputer aus der Liste der bereits mit Ihrem Apple Gerät gepaarten Tauchcomputer [Dadurch wird die Paarungsinformation welche auf Ihrem Apple Gerät gespeichert ist gelöscht]. Bitte wiederholen Sie den Prozess ab Punkt "2" um Ihren Tauchcomputer erneut mit Ihrem Apple Gerät zu verbinden.